


AVVISO N° 33



Bari, 14 maggio 2008

Anormalità funzionamento porte

Dalle analisi delle anomalie ed inconvenienti relativi ai treni della DP N/I, risultano in aumento i casi legati ad **anomalo comportamento/funzionamento delle porte**.

In coerenza a quanto stabilito dalle norme di sicurezza dell'Impresa Ferroviaria, così come attuato per gli infortuni ai viaggiatori, in tutti gli eventi di **anomalo funzionamento delle porte** dei treni, il Personale tutto deve:

- 1. Comunicare in tempo reale l'accaduto alla SOP competente per territorio;**
- 2. Redigere apposito rapporto informativo da compilare al momento dell'evento contenente tutti gli elementi utili;**
- 3. Consegnare immediata del rapporto informativo all'Impianto di Riferimento (max entro le 24 ore successive) - Fax 999 2264 -.**

Il Responsabile I.S.P.
Francesco Fortunato